

Инструкция по технике безопасности при работе на гильотинных ножницах



Защитные очки, должны быть одеты все время работы на гильотинных ножницах



Длинные волосы должны быть собраны в пучок и убраны под шапку



Сухая и крепкая обувь, должна быть одета все время работы на гильотинных ножницах



Защитный, закрытый фартук, должен быть одет



Кольца и другие украшения должны быть сняты перед началом работы



Не рекомендуется использование перчаток в процессе резки

Предоперационный контроль:

1. Убедитесь что защитная решетка находится на месте и прочно зафиксирована, во избежание попадания в зону резания пальцев и других частей тела.
2. Никогда не снимайте и не изменяйте механизмы и устройства безопасности, кроме необходимых случаев обслуживания гильотинных ножниц, когда работу проводит квалифицированный персонал.
3. Рабочие части гильотинных ножниц, должны быть хорошо смазаны, без следов коррозии и грязи.
4. Рабочее место оператора гильотинных ножниц должно быть достаточно освещено, вокруг гильотинных ножниц не должно быть отходов обрабатываемого материала, заготовок, которые могут служить причиной падений.
5. Контролируйте положение персонал в непосредственной близости от гильотинных ножниц, убедитесь, что зона резки свободна перед использованием машины.
6. Проконтролируйте все параметры гильотинных ножниц, убедитесь в исправности.
7. Убедитесь что на рабочем столе не осталось обрезков или инструмента.
8. Не используйте не исправное оборудование. Немедленно сообщите о подозрениях и неисправностях.

Операционный контроль:

1. Не пытайтесь резать материал, толщиной намного превышающей возможности машины.
2. Не пытайтесь резать прутки, несколько листов, провод, на гильотинных ножницах.
3. Пользуйтесь отработанными схемами подъема и загрузки материала, особенно тяжелого и крупногабаритного.
4. Будьте предельно внимательными в процессе подачи заготовки в зону резки.
5. Заготовка должна держаться в достаточном отдалении от линии реза.
6. Убедитесь что пальцы и другие конечности свободны перед приведением гильотинных ножниц в действие.
7. Плотно зафиксируйте заготовку, для предотвращения неточной резки.
8. После произведенной резки уберите ногу с педали управления.

Послеоперационный контроль:

1. После резки на гильотинных ножницах, соберите отрезанные заготовки, перенесите их в места складирования. Уберите отходы в емкости для хранения.
2. Оставляйте рабочее место в безопасности и чистоте.

Потенциально опасные места:

1. Острые и неровные кромки.
2. Поврежденные и деформированные места.
3. Ручные манипуляции с заготовкой.

* Данное руководство не обязательно описывает все потенциально опасные ситуации работы на гильотинных ножницах. Должно быть использовано в связи с другими руководствами и нормами, установленными на предприятии и предусмотренными соответствующими процедурами. Разработано как дополнение к основным нормам техники безопасности, как памятка для операторов станков гильотинной резки.